

Прайс-лист на оборудование для производства пустотных плит

Наименование	Тип	Фото	Параметры	Кол-во	Цена USD
Машина для формования	GLY220-1200		Толщина плиты:220мм Ширина плиты:1200мм Мак длина плиты:11м Размер машины: 3775*1760*1550мм Вес машины:5560кг Скорость:≥1.2м/мин Производительность: ≥80м ³ /час Мотор: 15kw Вибратор:2*7.5КВт	1	
Полуавтоматическая резательная машина	XQH 250-1200		Глубина резки:250 мм Длина резки:1200 мм Диаметр диска:700 мм	1	
Диск	700мм		Диаметр:700мм Зубы: алмазные	10	
Натяжитель проволоочной арматуры	ZBXY-2		Сила натяжения: 2 тонны Размер: 1547*552*852(мм) Вес:120кг	1	
Цанговый зажим	Ф12.7 или Ф9.5		Для фиксации проволоки: 12.7 или 9.5 мм, срок службы: 100циклов	210	
Всего					
Самосвал	XY-7		Макс. нагрузка: 1200 кг Вес: 1500 кг Мощность: 10 кВт Размер: 2500×2000×1500 мм	2	
Всего					

Срок поставки: 50дней после получения аванса

Напряжение : 380В 50Гц

О монтаже оборудования и техническом работнике

1. Наш специалист может поехать на ваш завод, чтобы помочь вам установить и отладить

оборудовании, и научить ваших работников, как управлять машинами.

Зарплата для нашего специалиста: USD100/день

(Вы должны предоставить расходы на питание, проживание и билет на самолёт и местный транспорт)

2. Вы тоже можете отправить ваших работников на наш завод для обучения.

(В этом случае вы так же оплатите расходы на питание, проживание и билет на самолёт ваших работников)

3. В случае вашего отказа от проведения пуско-наладочных работ специалистами нашего предприятия, мы вправе отказаться от выполнения гарантийных обязательств.

Правила выполнения гарантийных обязательств:

При возникновении гарантийного случая, мы предоставляем новые запасные части и комплектующие взамен неисправных или производим их ремонт за свой счет.

Транспортные расходы, связанные с отправкой вышеупомянутых изделий или выездом на место сотрудников нашего предприятия для проведения ремонтных работ, оплачивает покупатель.

附件 1: GLY220*1200 成型机随机配件

Приложение 1: запчасти для машины формования GLY220*1200

序号 No.	配件 Запчасти	数量 Кол-во	备注 Примечание
1	橡胶垫 Резиновая прокладка	100 个 100штук	
2	橡胶套 Резиновый футляр	30 个 30штук	
3	台阶套 Футляр ступени	10 个 10штук	
4	小棘爪 Маленькая палетта	3 个 3штук	
5	大棘爪 Большая палетта	1 个 1штук	
6	棘爪簧 Пружина палетты	10 个 10штук	
7	棘轮 Храповик	1 大 1 小 1большой 1маленький	

8	振动器轴承 Подшипник вибратора	3 套 3 комплект	
9	振动器固定轴 Ось фиксирования вибратора	4长2 短 4 длинный 2короткий	
10	架筋板 Плита для опоры проволоки	10 件 10штук	
11	托筋板 Плита для подставки проволоки	2 个 2штук	
12	手持梳筋板 Плита для ручной подставочной проволоки	2 个 2штук	
13	清洗机 Моечная машина	1 台 1штук	
14	工具箱 Ящик для инструментов	1 个 1штук	
15	锚具 Цанговый зажим	10 个 10штук	
16	皮带 лента	2 条 2штук	

附件 2: 半自动切割机 XQH250-1200 随机配件

Приложение 2: запчасти для полуавтоматической резательной машины

序号 No.	配件 Запчасти	数量 Кол-во	备注 Примечание
1	纵向铜丝母 Продольная медная гайка винта	1 个 1штук	

2	横向铜丝母 Горизонтальная медная гайка винта	1 个 1штук	
3	锯片 Диск	3 片 3штук	